

ÜBERWACHUNGSBERICHT

Nr. 27

Unternehmen: PROBET DASAG
Spółka z o.o.
ul. Przeladunkowa 1
68-200 Zary

Werk: Betonwerksteinwerk Zagan

Überwachungsvertrag vom: 23.02.95

Tag der Überprüfung: 18.11.13

Anwesende Damen und Herren: seitens des Unternehmens:
Herr Piotrowski

seitens der Überwachungsstelle:
Herr Wichmann

Dieser Bericht umfasst 3 Blatt.



Ergebnis der Überwachung

1. Durchführung und Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle

Bei der Durchführung und den Prüfergebnissen der Eigenüberwachung wurden keine Mängel festgestellt.


2. Ergebnisse der Probenahme


Die Prüfergebnisse des entnommenen Betonwerksteins (Fensterbänke) entsprechen den Forderungen der DIN V 18500.

Gesamtbewertung der Überprüfung

Im Rahmen der Fremdüberwachung nach DIN V 18500 wurde am 18.11.13 die Regelüberprüfung des Betonwerksteinwerkes Zagan des auf Seite 1 genannten Unternehmens durchgeführt. Die Überprüfung wurde als "**bestanden**" bewertet. Das Unternehmen besitzt die technischen und personellen Voraussetzungen zur Herstellung von Betonwerksteinerzeugnissen nach DIN V 18500.

Cottbus, den 03.03.14


Dipl.-Ing. B. Wichmann
Leiter der Überwachungsstelle



Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der entsprechenden Kontrolle der fremdüberwachenden Stelle

Gegenstand der Prüfung	Prüfung	Eigen-/ Fremdüberwachung Anforderungen nach DIN V 18500	Bemerkung
Betonwerkstein	Beschaffenheit und Maße	ja/ja	
	Wasseraufnahme	-/ja	
	Festigkeit	ja/ja	
	Schleifverschleiß	-	
	Betondeckung	ja/ja	

